

SAVAGE A41

Profesionální samostmívací svářečská kukla



Svářečská kukla Savage A41 je vylepšením legendárního modelu Savage A40, který byl doplněn o aktualizované digitální uživatelské rozhraní, efektivní externí tlačítko pro broušení a širší rozsah ztmavení. Uživatelské rozhraní Savage A41 využilo podněty k modelu ESAB Sentinel A60 a Savage A50LUX a nyní obsahuje jasné a jednoduché digitální tlačítkové rozhraní s přesnou zpětnou vazbou nastavení prostřednictvím vícebarevného displeje LED, takže budete mít dokonalý přehled o nastavení odstínu, zpoždění a citlivosti. Savage A41 si zachovává všechny ostatní výkonnostní aspekty modelu Savage A40, včetně fantastické technologie reálných barev, vynikajících optických vlastností a našeho charakteristického provedení skořepiny.

Proces svařování

- Řezání plamenem
- Plazmové řezání
- Broušení
- Svařování, GMAW (MIG/MAG)
- Svařování, GTAW (TIG)
- Svařování, PAW – plazmové obloukové svařování
- Svařování, SMAW/MMA (obalená elektroda)

- Čtyři snímače oblouku pro vyšší odezvu samostmívání
- Široké pokrytí a velký rozhled (100 × 50 mm / 3,93 × 1,96 palce) poskytují široké zorné pole a lepší orientaci v prostoru
- Nastavitelné ovládání citlivosti a zpoždění pomocí digitálního rozhraní / displeje LED umožňuje široké spektrum použití od svařování MIG s vysokým proudem až po nejjemnější proces TIG
- Externí tlačítko režimu broušení. Režim broušení v odstínu 4
- Skutečné barvy ADF s pasivním nastavením odstínu 4 pro jasnější zobrazení a lepší rozlišení barev

Více informací najdete na stránkách **esab.com**.



Nový vícebarevný LED displej

SAVAGE A41

Specifikace

Rozměry kazety	110 × 90 × 7.8 mm (4.33 × 3,54 × 0,3 palců)
Oblast zobrazení	100 × 50 mm (3,93 × 1,96 palce)
Ztmavení průzoru	DIN 4, 8–13, automatické
Zdroj napájení	Solární články, vyměnitelná baterie (1 × lithiová baterie CR2450). Indikátor vybití baterie
Senzory	4
Doba přepnutí, od tmavého ke světlému	0,1–0,9 s
Doba přepnutí při 23 °C	0,07 ms
Certifikace a normy	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Záruka	2 roky
Hmotnost	500 g (1,1 lb)


Informace pro objednávání

Savage A41 8-13, černá, vyměnitelná baterie	0700504100
Savage A41 8-13, žlutá, vyměnitelná baterie	0700504101

Dodávka obsahuje: Kompletní sestavu přilby, 2 náhradní vnější čočky, 1 náhradní vnitřní čočku, baterii CR2450 a bezpečnostní příručku.

Spotřební materiál a náhradní díly

1	Hlavový kříž	0700000483
2	Potítko	0700000414
3	Čelní průzor	0700000010
4	Vnitřní průzor	0700000482
5	Držák ADF	0700000418
6	Držák skla se šrouby	0700000419
7	Univerzální adaptér pro svářečskou přilbu Savage A40/A41	0700000484
	2× lithiová baterie CR2450	0700000807
	Zvětšovací sklo +1,0 dioptrie	0700000084
	Zvětšovací sklo +1,5 dioptrie	0700000085
	Zvětšovací sklo +2,0 dioptrie	0700000086
	Zvětšovací sklo +2,5 dioptrie	0700000087



ESAB / esab.com

